

品番：GC-1・2・3・20

M15005-23

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願いいたします。

⚠ 取扱上のご注意

- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないでください。
- 汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


⚠ 施工上のご注意

- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書をお読みください。
- 施工については、必ず本取付・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 本取付・取扱説明書の順序通りに取付を行ってください。
- 指定の孔径より大きい穴をあけると、商品本体がしっかり固定できず、落下する恐れがあります。
- 接着剤（シリコン樹脂系接着剤※セメダインスーパーXなど）は現場手配してください。
- 商品を取り付ける面の面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、しっかり取り付けできない場合があります。
- ボルトを強く締めすぎるとガラスが割れるおそれがありますので、電動工具を使った締め付けは行わないでください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


① 梱包内容



表札




寸切りボルト M4×40
2本



取付・取扱説明書（本書）
×1枚

② 組立方法



同梱のM4×40ボルトを
ネジ付きスペーサーに締めこみます。




工具は使わないでください。

金具を締めこむ際は必ず手締めで行ってください。
また、強く締めすぎるとガラスが割れます。

③ 取付面の穴あけ

【ボルト位置図】




GC-1 GC-2 GC-3 GC-20




必ず穴あけ前に表札を当てがいズレがないかご確認ください。ズレがある場合は穴位置を修正し、穴あけを行ってください。

左記のボルト位置図を参考に、電動ドリル等でφ4.5~5.5、深さ35mm程度の穴を開け、壁面と穴の中を綺麗に掃除してください。



④ 表札の取付




ボンドが完全に硬化するまで商品が動かないように固定・防水してください。

※養生テープなど粘着性のものをお使いの際は商品に直接かからないよう布等でカバーして、その上から固定してください。

ターンナットを使う場合の取付


機能門柱などの中空部材への取り付けにはターンナットでの取付がおすすめです。

ネジ付きスペーサー




ネジ付きスペーサーをゆるめて分解します。


⚠ 樹脂ワッシャーを無くさないようご注意ください。



取付面に穴をあけ、ターンナットを差し込みます。



M4 ボルトをねじ込み出幅を5mmに調整し、ネジ付きスペーサーをねじ込みます。



表札を取り付けます。六角ボルトを手締めします。

⚠ 工具は使わないでください。

●お手入れ方法

- ・未永くご使用頂くために、3~6ヶ月に一度のお手入れをお勧め致します。
- ・やわらかい布（マイクロファイバークロスなど）に中性洗剤を含ませ丁寧に拭き、乾いた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ・塗装面の場合、汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布で拭いてください。
- ・台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げてください。
- ・研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないでください。

株式会社 美濃ワラフ

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください